

## リコール届出一覧表

リコール届出日:令和7年12月23日

リコール届出番号	外-4109	リコール開始日	令和7年12月23日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先 : ジャガーお客様相談室 0120-922-772 ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位 (部品名)	エアバッグ装置(インフレータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席エアバッグにおいて、製造工程が不適切なため、適切に折り畳まれずに収納されているものがある。そのため、衝突時にエアバッグが正しく展開されずに破れ、本来の展開とは異なり、乗員を完全に保護できないおそれがある。または、高温ガスが漏れ出して乗員に火傷を負わせるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該エアバッグを良品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	3BA-DF2XB	E-PACE	SADFA2AX9P1034185～SADFA2AX0R1048883 令和4年5月17日～令和6年5月28日	174	
	3CA-DF2NB		SADFA2ANOP1034283～SADFA2AN1R1048499 令和4年5月18日～令和6年4月23日	124	
	3LA-DF15TB	E-PACE PHEV	SADFA2AT5P1037209～SADFA2AT1R1047142 令和4年12月15日～令和6年2月13日	11	
ランドローバー	3CA-LZ2NB	レンジローバー イヴォーク	SALZA2AN4MH109720～SALZA2AN7SH276909 令和2年9月9日～令和6年10月8日	1,465	
	3LA-LZ15TB	レンジローバー イヴォーク PHEV	SALZA2AT4NH165320～SALZA2AT6SH276964 令和3年10月27日～令和6年10月8日	375	
	5BA-LZ2XA	レンジローバー イヴォーク	SALZA2AX5MH125975～SALZA2AX2SH276849 令和2年12月7日～令和6年10月7日	2,567	
(計6型式)	(計4車種)		(製作期間の全体の範囲) 令和2年9月9日～令和6年10月8日	(計4,716台)	

備考: 上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

## 改善箇所説明図

